簡易型引張試験器

テクノテスター

<日本建築仕上学会認定>

RT-2000LD RT-3000LD

取扱説明書

- このたびは、テクノテスターをお買い上げいただき、まことにありが とうございます。
- ご使用になる前に、この「取扱説明書」を必ずお読みになり、正しく 安全にお使いください。
- お読みになった後は、大切に保管して必要なときにお読みください。

使用上のご注意

- ご使用の前に、この「使用上のご注意」を必ずお読みになり、正しくお使いください。
- ここには、安全に関する重要な内容が記載されていますので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

! 危 険

- 高所の試験や天井、壁に対する試験では、下にいる人をケガから守るために、試験器をヒモで足場につなぐなど落下防止策を必ず講じてください。
- O シリンダ上部の穴から指を入れたままポンプのハンドルを回すと、油圧で指をは さみ込みケガをする恐れがありますので、その際には絶対にハンドルを回さないで ください。
- O 脚やポンプ等のネジがゆるんだりして不安定な状態のまま試験を行うと、試験中にその部品が外れて思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。その際には、販売店に修理を依頼してください。



警 告

- ハンドルを回すときグリップがかなり低い位置まで達しますので、床や壁、天井等で手や指をこすってケガをしないよう十分に気をつけてください。ハンドルを回すときには、手袋をはめることをお勧めします。
- 試験器本体の分解や修理・改造は、絶対にしないでください。修理は、販売店に ご相談ください。

/ 注意

- 試験で荷重をかけるとき、ポンプのハンドルを回す速さが速すぎると、正しい荷 重より大きな値が表示される可能性があります。正しい荷重値を得るために、必ず 3秒で1回転くらいの速さより速くならないように注意してください。
- 試験器が故障する恐れがありますので、下記の事項は必ず守ってください。
 - ・ 測定部は精密機器ですので、落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。
 - ・ シリンダ上部の穴から異物が入らないようにしてください。油圧シール部品や シリンダケースが傷つき、油漏れの原因となります。万が一、異物が入った場 合には、異物を取り除いてから試験を行ってください。
 - ・ 変位計を無理に押したり、曲げたりしないでください。
 - ・本体の変形等の原因になりますので、定格を越える荷重は絶対にかけないでください。
 - ・ ホコリや湿気の多い場所、直射日光の当たる場所には、長時間放置しないでく ださい。
 - 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りいたします。
 - へ 本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。
 - 本書の内容に関して、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。


一年に一度、精度検定を受けることをお勧めいたします。(精度検定は、弊社にて有償で承ります。)

<u>目次</u>


		器の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
((1)	RT-2000LD本体概略図 ······	1
((2)	RT-3000LD本体概略図 ······	2
		測定部概略図 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3
((4)	仕様	4
2.	測定	部	5
((1)	操作ボタンの名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
((2)	表示モードについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
		荷重単位切換について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
		最大値について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
		設定値について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
((6)	C = mare to > 4 · C	11
			11
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12
((9)	電池交換について	12
3.	操作		13
((1)	ANY VIEW OF THE PROPERTY OF TH	13
((2)		18
4.	使用		25
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	25
((2)	接着・付着力試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
5.	变位		27
((1)	111 200020-1102	27
((2)	RT-3000LDの補正:	28
6.	あと	かたづけ	29
			30
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	30
			30
((3)	010300-1977-007	31
((4)	専用プリンタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
8.	こま	ったときは	32
9	保証	とアフターサービス	33

1. 試験器の概要

(1) RT-2000LD本体概略図




(上面)




(側面)

(1) RT-3000LD本体概略図




(上面)




(側面)

(2) 測定部概略図



(上面)




(3) 仕様

型		RT-2000LD	RT-3000LD	
名 称		テクノテスター(簡易型引張試験器)		
最	大 荷 重	20.00kN (2040kgf)	30.00kN (3060kgf)	
荷	重精度	非直線性:±3% F.S.±1 digit		
変	位 精 度	非直線性:±3% F.S.±1 digit		
本	体 質 量	4.5 k g	5.1 kg	
収糸	內箱 寸 法	420×255×325mm		
	測定範囲	荷重:0~20.0 0kN(2 0 4 0kgf)	荷重:0~30.00kN(3060kgf)	
		変位:0~1 4mm	変位:O~1 0mm	
	最小表示値	荷重:O.O1kN(1kgf)		
		変位:0.05mm		
	保護構造	防まつ型(IP54相当)		
	荷重センサ	半導体圧力センサ		
	荷重センサ定格	5.0MP a		
測定部	変位センサ	ポテンショメータ式		
	変位センサ定格	1 4mm	1 Omm	
	表示部	16文字×2行 液晶表示器		
	外部出力	RS-232C		
	電源	単三乾電池×4本		
	連続使用時間	マンガン乾電池使用時:約12時間		
	生似汉内切问	アルカリ乾電池使用時:約40時間		
	その他	荷重単位切換(kgf/kN)、最大値ホールド		
		設定値によるブザー音、オートパワーオフ		
	負荷方式	油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ		
	シリンダストローク	1 4mm	1 Omm	
機構部	シリンダ受圧面積	42.6 cm	60.1 cm	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	圧力範囲	0~5. OMPa		
	作動油	ISO VG32		
	センターシャフト	M12 全ネジボルト		
附	属品	建研アダプタ(M15×P1.	5)、W3/8アダプタ	

2. 測定部


(1) 操作ボタンの名称



(2) 表示モードについて

本機測定部の液晶表示部の表示モードには、次の4種類があります。いずれの表示モードも上段にセンサが現在検知している荷重値と変位値が表示され、下段にそれぞれの表示モードによって異なった値が表示されます。

4つの表示モードは、 [表示 最大値/設定値] ボタンを押すと、1) \rightarrow 2) \rightarrow 3) \rightarrow 4) \rightarrow 1) \rightarrow …の順に切り換わります。



(3) 荷重単位切換について

荷重単位は、いずれの表示モードにおいても [選択] ボタンを押すことで、kgfかkNのいずれかの単位に切り換えることができます。

荷重値については、10.00kN=102kgfで換算されますが、設定値については、簡易的に1.00kN=100kgfで換算されます。

※ 設定値変更中は、単位切換はできません。

(4) 最大値について

本機液晶表示部に表示される「サイダイチ」には次の2種類があります。

1) 荷重最大值


荷重最大値は、これまでの荷重値の中で最も大きな値で、常に測定部内のメモリに記憶されます。この荷重最大値は荷重最大値表示モードで下段に表示されます。

荷重設定値表示モードおよび変位設定値表示モードで試験を行った後で も、[表示 最大値/設定値]ボタンを押して荷重最大値表示モードに切り換 えれば、いま行った試験の荷重最大値を確認することができます。


2) 荷重最大値時の変位値

荷重最大値時の変位値は、荷重最大値時の変位値表示モードで下段に表示されます。

試験を行った後に、[表示 最大値/設定値]ボタンを押して荷重最大値時の変位値表示モードにすれば、いま行った試験の荷重最大値時の変位値を確認することができます。



荷重最大値および荷重最大値時の変位値をクリアするには、荷重最大値表示モードまたは荷重最大値時の変位値表示モードで [最大値クリア] ボタンを押してください。



- ※ 荷重最大値と荷重最大値時の変位値は両方同時にクリアされます。
- ※ ゼロ調整をしたときにも最大値はクリアされます。
- ※ 荷重設定値表示モード、変位設定値表示モードおよび設定値変更中では「最大値クリア」ボタンを押しても最大値はクリアされません。
- ※ [最大値クリア] ボタンにより最大値をクリアしても、その時の荷重値がOよりも大きい場合には、荷重最大値はOではなく荷重値が表示されます。また、荷重最大値時の変位値はOになるとは限りません。

(5)設定値について

本器には、目的とする荷重や変位を設定値として登録し、荷重値または変位値がその設定値以上の値になるとブザーが鳴る機能があります。

ブザーは、荷重設定値のみ、変位設定値のみ、および両方による設定が可能です。荷重値が荷重設定値以上になると「ピッ・ピッ・ピッ」と断続音が、変位値が変位設定値以上になると「ピー」と連続音が鳴ります。

1) 荷重設定値の変更・登録

荷重設定値を変更するためには、 まず [表示 最大値/設定値] ボタンを押して荷重設定値表示モードに 切り換えます。

次に表示されている荷重単位を試験の目的に合わせます。

ここで [設定値変更 開始/登録] ボタンを押すと図のように「セッティチ ヘンコウ チュウ」の表示に 変わります。

[設定値 △]、[設定値 ▽]が タンを押して、荷重設定値を目的の 値に変更します。

もう一度 [設定値変更 開始/登録] ボタンを押すことで、荷重設定値が登録されます。





を押します。

セッテイチ ヘンコウ チュウ カシ ュウチ 0000kgf



または

で設定値を変更します。







を押します。

1kgf 0.05mm セッテイチ 1500kgf

- ※ 荷重設定値は、10kgf(0,10kN)ごとに変えることができます。
- ※ 荷重設定値変更中は、単位切換できません。単位は荷重設定値変更の開始前の同じ単位になります。
- ※ 荷重設定値変更中はゼロ調整、最大値クリアもできません。
- ※ 荷重設定値変更中、1分間ボタン操作がなければ自動的に荷重設定値変更の開始前の表示状態に戻ります。
- ※ 工場出荷時の荷重設定値はOkgf(O.OOkN)で登録されています。
- ※ 荷重設定値によるブザーを使用しないときは、荷重設定値をOkgf(O.OOkN)で登録してください。

2) 変位設定値の変更・登録

変位設定値を変更するためには、 まず [表示 最大値/設定値] ボタンを押して変位設定値表示モードに 切り換えます。

次に表示されている荷重単位を試験の目的に合わせます。

ここで [設定値変更 開始/登録] ボタンを押すと図のように「セッテイチ ヘンコウ チュウ」の表示に変わります。

[設定値 △]、[設定値 ▽] ボタンを押して、変位設定値を目的の値に変更します。

もう一度 [設定値変更 開始/登録] ボタンを押すことで、変位設定値が登録されます。

※ 変位設定値は、O. 1 Ommごとに変えることができます。

※ 変位設定値変更中はゼロ調整、最大値クリアはできません。

※ 変位設定値変更中、1分間ボタン操作がなければ自動的に変位設定値変更の開始前の表示状態に戻ります。

※ 工場出荷時の変位設定値はO. OOmmで登録されています(ブザーは鳴りません)。

※ 変位設定値によるブザーを使用しないときは、変位設定値をO,OOmmで登録してください。

3) 設定値によるブザー

荷重設定値表示モードまたは変位設定値表示モードにおいて、荷重値が上記の方法で登録した荷重設定値以上になると「ピッ・ピッ・ピッ」と断続音で、変位値が上記の方法で登録した変位設定値以上になると「ピー」と連続音でブザーが鳴ります。

鳴っているブザーは [設定ブザー消音] ボタンを押すことにより止めることができます。

- ※ 荷重設定値により「ピッ・ピッ・ピッ」と断続音でブザーが鳴っているときに、変位値が変位設定値以上になると、ブザーは「ピー」と連続音に変わります。
- ※ 変位設定値により「ピー」と連続音でブザーが鳴っているときに、荷重値が荷重設定値以上 になると、ブザーは「ピッ・ピッ・ピッ」と断続音に変わります。
- ※ 荷重値、変位値が各々の設定値より小さくなると、そのブザーは止まります。
- ※ [設定ブザー消音] ボタンを押してブザーを止めた場合でも、その後、いったん設定値より 小さくなり、再び設定値以上になるとブザーも再び鳴ります。
- ※ 荷重最大値表示モード、荷重最大値時の変位値表示モードおよび設定値変更中ではブザーは 鳴りません。





を押します。

セッテイチ ヘンコウ チュウ ヘンイチ 00.00mm



または

で設定値を変更します。







を押します。

1kgf	0.05mm
セッテイチ	1 <u>.00mm</u>

(6) ゼロ調整について

荷重値と変位値をゼロ調整するときには、「ゼロ調整」ボタンを押し続けます。 ボタンを押すと同時に「ゼロ チョウセイ チュウ」の表示に変わります。ボタンを押し続けている間に、下段の「■」が左側から消えていきます。

すべての「■」が消え、「カンリョウ」 の表示に変わった後に [ゼロ調整] ボタ ンから指を離すとゼロ調整が完了します。

- ※ 「カンリョウ」の表示が出る前にボタンから 指を離すとゼロ調整されず、元の状態のまま となります。
- ※ いずれの表示モードにおいても、ゼロ調整は 可能です。また、ゼロ調整と同時に最大値も クリアされます。
- ※ 荷重値のみ、あるいは変位値のみのゼロ調整 はできません。
- ※ 設定値変更中は、ゼロ調整はできません。

1kgf 0.05mm サイタ"イチ 1kgf



を押し続けます。

セ"ロ チョウセイ チュウ

セ"ロ チョウセイ チュウ

セ``ロ チョウセイ チュウ **国際**

セ゛ロ チョウセイ チュウ

セ゛ロ チョウセイ カンリョウ

ZERO ゼロ調整

から指を離します。



Okgf 0.00mm サイタ"イチ Okgf

(7) 印字について

オプションの専用プリンタを接続すれば、 [印字] ボタンを押すことで荷重最大値と荷重最大値時の変位値を印字することができます。

最大値の印字は、最大値が表示されていないとき(荷重設定値表示モード、変 位設定値表示モードおよび設定値変更中)でも可能です。

- ※ 専用プリンタは、専用コードのプラグを測定部の外部出力コネクタ(RS-232C)に差し込んで接続します。コネクタにプラグを差し込まないときには、附属の保護キャップを必ずはめておいてください。
- ※ 専用プリンタの詳しい使用方法等については、専用プリンタの取扱説明書を参照してください。

(8) オートパワーオフについて

本機には、ボタン操作後約20分間で自動的に表示を消して電池の消耗を防ぐ オートパワーオフ機能があります。

オートパワーオフにより表示が消えた場合には、電源スイッチをいったん「切」 にして、再度「入」にすれば表示を復帰させることができます。

※ オートパワーオフから復帰した場合、最大値はクリアされますので注意してください。

(9) 電池交換について

電池容量が残り少なくなると、下図のような表示が出ます。そのときには、早めに新しい単三乾電池(4本)と交換してください。

なお、この表示は何かボタンを押すと消え、元の表示に戻ります。ボタン操作 後約3分間経つと再び表示されます。

> ハ゛ッテリー アラーム テ゛ンチヲコウカンシテクタ゛サイ

電池交換するときには、いったん試験を終了させ、測定部の電源スイッチを「切」にしてください。測定部裏面にある電池交換ねじ(2本)をコイン等でゆるめて、電池カバーをはずせば、電池交換ができます。電池交換後は、電池カバーをつけてねじをしっかりと締めてください。


本機には、工場出荷時に性能確認用電池が組み込まれていますが、保管期間や 条件によっては、容量切れとなる場合があります。そのときには、上記の方法で 電池交換をしてください。

また、長期間使用しない場合には、電池を外して保管してください。

- ※ 電池はマンガン乾電池またはアルカリ乾電池を使用してください。
- ※ 電池は、必ず同種のものを使用してください。
- ※ 電池は、必ず4個とも同時に交換してください。
- ※ 電池の十、一の向きは、本機の表示通り正しく入れてください。


3. 操作方法

- (1) 最大値表示モードでの方法
 - 1) 試験器の準備をします
 - ① 試験器を収納箱から取り出します。
 - ② ポンプのハンドルを伸ばして、反時計回り(「戻し側」と表示されている方)に終点まで回します。
 - 2) 測定部の準備します。
 - (1) 測定部の電源スイッチを「入」にします。
 - ② 表示されている荷重単位が試験の目的に合っていることを確認します。 異なっている場合には[選択]ボタンを押して、荷重単位を切り換えます。
 - 例)kgfからkNに切り換える場合




③ 荷重最大値表示モードになっていることを確認します。

他の表示モードになっているときは、[表示 最大値/設定値]ボタンを押して荷重最大値表示モードに切り換えます。




3) 試験器をセットします


① 試験器を正しい位置に合わせて、シャフトノブを回してセンターシャフトをあらかじめ所定の方法で試験対象物に取り付けられたアタッチメントにねじ込みます。



② ガタのないように試験器を支えながら、調整ノブをシリンダ内の摺動部 に軽く触れるまで回します。



③ 荷重値のゼロ調整をします。




4) 試験を行います


- ① ポンプのハンドルを時計回り(「負荷側」と表示されている方)に<u>3秒で1回転くらいの速さより速くならないように</u>回して荷重を加えていき、 試験を行います。
- ② 試験を終えたらシャフトノブを回してアタッチメントをはずします。万が一、アタッチメントがはく離せず、大きな負荷がかかったままのときは、ポンプのハンドルを反時計回りに回してセンターシャフトにかかっている負荷を小さくすれば、アタッチメントをはずすことができます。

③ いま行った試験の荷重最大値は、必要に応じてメモをとるなどしてください。


※ オプションの専用プリンタを接続しておけば、[印字] ボタンを押すことで荷重最大値、 荷重最大時の変位値を印字することができます。



※ 荷重最大値時の変位値を確認する場合は、[表示 最大値/設定値]ボタンを押して荷 重最大値時の変位値表示モードにします。




④ 最大値を確認したら、 [最大値クリア] ボタンを押して最大値をクリア してください。



- ※ 荷重最大値、荷重最大値時の変位値は両方同時にクリアされます。
- ※ 荷重最大値、または荷重最大値時の変位値が表示されていないときに、 [最大値クリア] ボタンを押しても最大値はクリアされません。
- ※ 1回の試験を終えるたびに、最大値を必ずクリアしてください。
- ⑤ 続けて、同様の試験を行うときは、ポンプのハンドルを反時計回りに終点まで回して、3) -①からの操作を繰り返してください。

(2)設定値表示モードでの方法


- 1) 試験器の準備をします
 - (1) 試験器を収納箱から取り出します。
 - ② ポンプのハンドルを伸ばして、反時計回り(「戻し側」と表示されている方)に終点まで回します。
- 2) 測定部の準備します。
 - (1) 測定部の電源スイッチを「入」にします。
 - ② 表示されている荷重単位が試験の目的に合っていることを確認します。 異なっている場合には [選択] ボタンを押して、荷重単位を切り換えます。
 - 例)kNからkgfに切り換える場合



③ 荷重設定値表示モードで [設定値変更 開始/登録] ボタンを押して荷 重設定値の変更をします。


他の表示モードになっているときは、 [表示 最大値/設定値] ボタンを押して荷重設定値表示モードに切り換えてから [設定値変更 開始/登録] ボタンを押してください。

例)Okgfから600kgfに変更、登録する場合



- ※ 荷重設定値変更中は、単位切換できません。単位は荷重設定値変更の開始前と同じ単位 になります。
- ※ 荷重設定値変更中はゼロ調整、最大値クリアもできません。
- ※ 荷重設定値変更中、1分間ボタン操作がなければ自動的に荷重設定値変更の開始前の表示状態に戻ります。
- ※ 工場出荷時の荷重設定値は、Okgf(O.OOkN)で登録されています。
- ※ 荷重設定値によるブザーを使用しないときは、荷重設定値をOkgf(O.OOkN)で登録してください。
- ※ 荷重設定値は、必要に応じて、試験依頼先と協議して決めてください。

- ④ [表示 最大値/設定値]ボタンを押して変位設定値表示モードに切り 換えてから、[設定値変更 開始/登録]ボタンを押して荷重設定値の変 更をします。
 - 例) O. OOmmからO. 50mmに変更、登録する場合



- ※ 変位設定値変更中はゼロ調整、最大値クリアはできません。
- ※ 変位設定値変更中、1分間ボタン操作がなければ自動的に変位設定値変更の開始前の表示状態に戻ります。
- ※ 工場出荷時の変位設定値は、O. OOmmで登録されています(ブザーは鳴りません)。
- ※ 変位設定値によるブザーを使用しない場合には、変位設定値をO. OOmmで登録して ください。
- ※ 変位設定値は、必要に応じて、試験依頼先と協議して決めてください。
- ⑤ 設定値を変更したら、 [表示 最大値/設定値] ボタンを押して試験の 目的に合わせて、荷重設定値表示モードか変位設定値表示モードのいずれ かに切り換えてください。






を押して、切り換えます。


2kgf 0.05mm セッテイチ 1500kgf

3) 試験器をセットします


① 試験器を正しい位置に合わせて、シャフトノブを回してセンターシャフトをあらかじめ所定の方法で試験対象物に取り付けられたアタッチメントにねじ込みます。



② ガタのないように試験器を支えながら、調整ノブをシリンダ内の摺動部 に軽く触れるまで回します。



③ 荷重値のゼロ調整をします。



- ※ 荷重値、変位値ともにゼロ調整されます。
- ※ このとき、最大値も同時にクリアされます。


4) 試験を行います

① ポンプのハンドルを時計回り(「負荷側」と表示されている方)に<u>3秒で1回転くらいの速さより速くならないように</u>回して荷重を加えていき、 試験を行います。


荷重値が荷重設定値以上の値になると「ピッ・ピッ・ピッ」と断続音で、変位値が変位設定値以上の値になると「ピー」と連続音でブザーが鳴ります。 [設定ブザー消音] ボタンを押せば、鳴っているブザーを止めることができます。

② 試験を終えたら、ポンプのハンドルを反時計回り(「戻し側」と表示されている方)に回して荷重を解除します。


- ③ シャフトノブを回して、センターシャフトをアタッチメントからはずします。
- ④ [表示 最大値/設定値] ボタンを押して荷重最大値表示モードにすれば、 いま行った試験の荷重最大値は、必要に応じてメモをとるなどしてください。



※ オプションの専用プリンタを接続しておけば、[印字]ボタンを押すことで荷重最大値、 荷重最大時の変位値を印字することができます。



※ 荷重最大値時の変位値を確認する場合は、[表示 最大値/設定値]ボタンを押して荷重 最大値時の変位値表示モードにします。




⑤ 最大値を確認したら、[最大値クリア] ボタンを押して最大値をクリア してください。



- ※ 荷重最大値、荷重最大値時の変位値は両方同時にクリアされます。
- ※ 荷重最大値、または荷重最大値時の変位値が表示されていないときに、[最大値クリア] ポタンを押しても最大値はクリアされません。
- ※ 1回の試験を終えるたびに、最大値を必ずクリアしてください。
- ⑥ 続けて、同様の試験を行うときは、ポンプのハンドルを反時計回りに終点まで回して、3) -①からの操作を繰り返してください。

4. 使用例

- (1) アンカーピン引張試験
 - ① 施工予定面にアンカーピンを施工マニュアル通りに打ち込みます。
 - ② 電動工具を使用して、オプションのドリルスクリューを約5mmのすき間を開けて施工します。
 - ③ オプションのアンカーアタッチメントAA-6Lを、施工したドリルスクリューに取り付けます。
 - ④ センターシャフトの先端にあらかじめW3/8アダプタをセットして、③で 取り付けたアンカーアタッチメントにねじ込みます。
 - ⑤ 3. 操作方法の通りに試験を行います。




(2)接着・付着力試験


- ① 試験面にオプションのフィラーアタッチメントをエポキシ樹脂系接着剤で強 固に貼り付けます。
- ② 電動ベビーサンダー等でアタッチメントの周囲を下地に達するまでカットします。
- ③ アタッチメントを貼り付けた接着剤の養生時間経過後、<u>3. 操作方法</u>の通り に試験を行います。



◎ FA-6227以外のフィラーアタッチメントを使用する場合には、下図のようにセンターシャフトの先端にあらかじめ附属のW3/8アダプタをセットして、フィラーアタッチメントにねじ込んでください。



◎ 建研式アタッチメント (M15×P1.5) も使用することができます。その場合には、下図のようにセンターシャフトの先端にあらかじめ附属の建研アダプタをセットして、建研式アタッチメントにねじ込んでください。



5. 変位値の補正

◎変位値の補正について

本器液晶表示部に表示される変位値には、試験器本体のたわみやセンターシャフトの伸び等も含まれています。

実際の変位量を必要とする場合には、試験をして得た変位値、およびその時の 荷重値を以下に示す補正式に代入して、実際の変位値(近似値)を算出してくだ さい。

(1) RT-2000LDの補正

1) 荷重単位がkgfの場合

実際の変位量(近似値): D (mm)RT-2000LD表示の変位値: d (mm)RT-2000LD表示の荷重値: f (kgf)

$$D = d - 1.6 \times 10^{-4} \times f$$

2) 荷重単位が k N の場合

RT-2000LD表示の荷重値 : F(kN)

$$D = d - 1.6 \times \frac{F}{9.8}$$

- ※ 変位設定値によるブザーを使用する場合、必要に応じて、上の式から逆算で求めたdの値を登録 してください。
- 例) RT-2000LDによる試験の結果が、

RT-2000LD表示の変位値 : 2.55 mm RT-2000LD表示の荷重値 : 500 kgf であった場合。

上の補正式にそれぞれの値を代入します。

$$D = 2.55 - \frac{1.6}{10000} \times 500$$
$$= 2.47$$

したがって、実際の変位量(近似値)は、2.47mmと求められます。

(2) RT-3000LDの補正

1) 荷重単位がkgfの場合

 実際の変位量(近似値)
 :
 D (mm)

 RT-3000LD表示の変位値:
 d (mm)

 RT-3000LD表示の荷重値:
 f (kgf)

$$D = d - 1.5 \times 10^{-4} \times f$$

2) 荷重単位が k N の場合

RT-3000LD表示の荷重値 F(kN)

$$D = d - 1.5 \times \frac{F}{9.8}$$

※ 変位設定値によるブザーを使用する場合、必要に応じて、上の式から逆算で求めたdの値を登録してください。

例) RT-3000LDによる試験の結果が、

RT-3000LD表示の変位値: 2.55 mm RT-3000LD表示の荷重値: 600 kgf

であった場合。

上の補正式にそれぞれの値を代入します。

$$D = 2.55 - \frac{1.5}{10000} \times 600$$
$$= 2.46$$

したがって、実際の変位量(近似値)は、2.46mmと求められます。

6. あとかたづけ

- ① すべての試験が終了したら、測定部の電源を切ってください。試験器についた汚れやホコリ等はきれいに拭き取ってください。特にシリンダ内に異物が入ると故障の原因となりますので注意してください。
- ② 調整ノブをシャフトノブに接触するまで回します。
- ③ ポンプのハンドルを時計回りに終点まで回してハンドルを折りたたんでください。
- ④ 試験器を③の状態のまま、収納箱に入れます。センターシャフトは試験器に セットしたままで収納できます。
- ⑤ 収納箱のフタを閉めたら、フックをかけてください。
 - ※ 試験器は、ホコリや漏気の少ない屋内で保管してください。

7. オプション


(1) アンカーピン引張試験治具

①アンカーアタッチメント AA-6L




W3/8

②ドリルスクリュー




(2)接着・付着力試験治具


①フィラーアタッチメント FA-4040 (外壁補修材やエポキシ樹脂等、諸官庁の一般的な試験に使用)



②フィラーアタッチメント FA-4545 (住宅公団仕様タイル等の試験に使用)




③フィラーアタッチメント FA-4595 (住宅公団仕様二丁掛けタイル等の試験に使用)




④フィラーアタッチメント FA-6108

(小口平タイル等の試験に使用)



⑤フィラーアタッチメント FA-6227 (二丁掛タイル等の試験に使用)



⑥上記以外の特殊サイズについては当社までお問い合わせください。 ご依頼により製作いたします。

(3) 引張試験治具


①TYカップリング JM12-T04~T06 ②TYカップリング JM12-T08



(4) 専用プリンタ

〇専用プリンタセット M255

試験器で検知した荷重最大値、荷重最大値時の変位値を印字できる小型、軽量(約1kg)の専用プリンタです。本セットには、専用プリンタ本体のほかに専用ACアダプタ、専用ニッカド電池、専用充電器、専用コード、キャリングケース、ロール紙、インクリボンも含まれています。



8. こまったときは…

次のような症状のときは、故障ではない場合があります。修理を依頼する前に、もう一度確かめてください。

こんな症状	確かめてください	対処のしかた	参照項目
表示が消えている	電源スイッチが「切」になっ	[入] にします	
	ていませんか?		
	長い間電源を入れっぱなしに	電源スイッチをいったん「切」	p.12
	していませんでしたか?	にして、再度「入」にします(オ	2-(8)
		ートパワーオフからの復帰)	
	電池は入っていますか?	電池力バーをはずして、電池	p.12
		を入れます	2-(9)
	電池が古くなっていません	電池力バーをはずして、新し	p.12
	か?	い電池と交換します	2-(9)
「パッテリーアラーム」	電池が古くなっています	電池力バーをはずして、新し	p.12
の表示が出ている。		い電池と交換します	2-(9)
ゼロ調整ができない	「ゼロチョウセイチュウ」の	「カンリョウ」の表示が出る	p.11
	表示のときにボタンから指を	までボタンを押し続けます	2-(6)
	離していませんか?		
ポンプを負荷側に回し	アタッチメントや供試体は正	正しくセットします	
ても荷重値が大きくなら	しくセットされていますか?		
ない	供試体や母材が破壊されてい	破壊されていないもので試験	
	ませんか?	を行います	
破壊予定値を大きく越	アタッチメント等の治具がセ	供試体に荷重がかかるように	
えても破壊せず荷重値が	ンターシャフト以外の試験器	正しくセットします	
大きくなっていく	本体と接触していませんか?		
ポンプを回しても、すぐ	試験器は正しくセットされて	正しくセットします	
には荷重が上がっていか	いますか?		
ない	油もれの恐れがあります	この際には、必ず販売店に修	
		理依頼してください	

9. 保証とアフターサービス

◎保証期間について

本器は厳重な検査に合格した製品です。

製品購入日から 1 年間は、弊社の製造上の問題に起因することが明らかな故障については、 無償で修理もしくは製品を交換します。

詳しくは、添付の保証書をご覧ください。

◎保証範囲外の修理について

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご依頼により、有償修理いたします。

◎修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときには、補償範囲の内外にかかわらず、型式と製造番号、ならびにできるだけ詳しい故障の症状を、弊社の支店・営業所までお知らせください。本器の製造番号は測定部の左側面のシールに印刷されています。

お問い合わせ先

<u>(4)</u> 北海道 サンコーテクノ株式会社 各支店・営業所の担当エリア (5) 森 岩⑤ 手 宮⑤ H 城 ₁₁₁5 福⑤ 鳥取⑩京③福井⑨ 新潟⑥ 石川 🧐 富山 島根⑪ 形 島 **省** 福田田 都 ;<u>zz</u>3 長 ② 野 ⑥ 群① 析① Ш R C 茨① (3) 1 (1)(3) 崎 梨® 兵 広島 图山 Ш 馬 阜 木 城 賀 奈③ (13) 静 图 Ŧ^① 熊本 庫 神⑦ 1 拾 王 良 JII (1) 奈川 媛① 1 3 東 京 鹿児島 和歌山 出 葉 島® 知 知⑫ 重 沖縄③

社 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-24-10 TEL 03-3803-1251 FAX 03-3801-1268

① 本社営業部 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-24-10

② 名 古 屋 支 店 〒453-0067 名古屋市中村区宿跡町2-38-6

③ 大 阪 支 店 〒536-0022 大阪市城東区永田4-11-15

4) 札 幌 営 業 所 〒003-0012 札幌市白石区中央二条6-4-18

⑤ 仙台営業所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1-2-8

⑥ 新 潟 営 業 所 〒955-0092 新潟県三条市須頃3-31

⑦ 横 浜 営 業 所 〒220-0045 横浜市西区伊勢町1-76

⑧ 静岡営業所 〒422-8037 静岡市下島344-2

(9) 金 沢 営 業 所 〒920-0363 金沢市古府町南297

⑩ 岡山営業所 〒701-0221 岡山市藤田字錦564-232

① 広島営業所 〒730-0844 広島市中区舟入幸町16-15

② 高 松 営 業 所 〒769-0105 香川県綾歌郡国分寺町柏原17-1

③ 福 岡 営 業 所 〒816-0082 福岡市博多区麦野2-18-11

(4) 鹿児島営業所 〒892-0838 鹿児島市新屋敷町10-3

TEL 03-3803-1271 FAX 03-3801-6129

TEL 052-413-3511 FAX 052-413-3516

TEL 06-6962-2511 FAX 06-6962-1562

TEL 011-865-6251 FAX 011-865-6256

TEL 022-236-2533 FAX 022-236-2537

TEL 0256-32-7428 FAX 0256-32-7429

TEL 045-242-3911 FAX 045-242-4569 TEL 054-237-0102 FAX 054-237-2917

TEL 0762-40-3535 FAX 0762-40-7286

TEL 086-296-8031 FAX 086-296-8130

TEL 082-294-3308 FAX 082-294-3306

TEL 0878-74-7471 FAX 0878-74-7473

TEL 092-572-0111 FAX 092-573-6335

TEL 099-225-8311 FAX 099-225-8328